

مشرکت تعاویی تولیدی تجهیز

بلارجیان دهارما



دستورالعمل کار با دستگاه جووجه کشی



بلدرچین دماوند

DAMAVAND QUAIL

شرکت بلدرچین دماوند با ۱۵ سال سابقه در امور تولید و پرورش بلدرچین و ۱۰ سال سابقه در تولید تجهیزات صنعت پرورش بلدرچین و سایر طیور به عنوان یکی از شرکت های پیش رو در زمینه راه اندازی مزارع پرورش بلدرچین به ارائه خدمات زیر می پردازد.

- تولید عاشقین های جو جه کشی صنعتی و خانگی
- تولید انواع قفس های پرورش بلدرچین، کیک و مرغ
- مشاوره در احداث کشتارگاه های صنعتی و سنتی بلدرچین
- مشاوره و خدمات در زمینه احداث مزارع پرورش بلدرچین
- مشاوره و خدمات بازاریابی و هارکتینگ محصولات بلدرچین



شرکت تعاویی توسعه نجف آباد

بلدجیل دماوند

DAMAVAND QUAIL

تولید کننده تجهیزات پرورش طیور

ماشین جوجه کشی / کشتار گاه / قفس

www.dquail.com info@dquail.com

دفتر مرکزی استان تهران:

تهران، نارمک، خ ایت، بین خ جوبیار و چمن شرقی، پلاک ۳۳۷، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱۷۷۹۵۵۴۵۱

نمایندگی فروش شهر تهران:

تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان فرصت، پلاک ۱۸۲
تلفن: ۰۲۱۶۶۵۹۴۵۸۵ - ۰۲۱۶۶۳۷۱۳۲

نمایندگی فروش شهر ورامین:

ورامین، م بسیج، جاده پیشوای ده ماسین خدمات کشاورزی پایتخت وارانا
تلفن: ۰۲۱۳۶۲۲۰۶۷۷

نمایندگی استان فارس:

خیابان نوزده دی، پاساز حجت، طبقه ششم، پلاک ۴۱۶، آقای ترابیان
تلفن: ۰۹۱۲۶۵۱۶۶۹۴ - ۰۲۵۱۷۷۰۷۹۱۷

نمایندگی استان مازندران:

قائم شهر، روبروی پمپ بنزین علیزاده، مهندس افراحتی
تلفن: ۰۹۳۶۹۶۷۹۴۱۱ - ۰۱۲۳۲۲۶۲۰۵

نمایندگی استان کرمان:

بلوار جهاد نرسیده به کمربندی، نبش ازادگان، فروشگاه به کود آقای قره گزلى
تلفن: ۰۹۱۳۳۴۰۳۰۸۵ - ۰۳۴۱۲۴۵۹۹۵۰

نمایندگی استان خراسان:

گنبد کاووس، خیابان گلشن شرقی، نبش کوچه ۷، فروشگاه کشاورزی ایران، آقای بی باک
تلفن: ۰۹۲۸۵۲۳۵۴۲۴ - ۰۱۷۲۲۲۸۰۰۳

* برای آگاهی از تلفن و آدرس سایر نمایندگی ها و عوامل فروش در ایران با دفتر مرکزی تعاس بگیرید

ضمانات نامه

تاریخ خریدار:

مدت ضمانت: ۱۲ ماه

مدل دستگاه:

تاریخ:

شماره:

warranty

کارشناس مشترک

۱- هرگونه صدماتی که ناشی از حمل و نقل، حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات برق، عدم توجه به دستور العمل و تعمیر توسط افراد غیر مجاز صورت گیرد شامل این ضمانت نامه نمی گردد.

۲- ضمانت نامه فقط شامل تعمیر یا تعویض قطعات معیوب بنا به تشخیص کارشناس شرکت بلدرچین دماوند می باشد و هیچگونه تعهدی بر تعویض کل یا مرجوعی دستگاه نصی باشد.

۳- از آنجا که بازدهی بالا در جوهر کشی به عوامل متعددی به غیر از دستگاه بستگی دارد، در صورت بازدهی پائین تراز ۰،۴٪ حتما از سایر علل ممکن اطمینان حاصل نمایید و سپس در صورت ادامه مشکل به تعمیر گاه شرکت مراجعه نمایید.

۴- این ضمانت نامه هیچ تعهدی را برای شرکت در مورد جبران خسارت وارد نمایند و مصرف کننده در صورت هرگونه نقص فنی یا افت کیفیت ایجاد نمی کند و خریدار با توجه به قبول این بند و امضای این ضمانت نامه نسبت به خرید این دستگاه اقدام نموده است.

۵- توجه:
رعایت نکردن نکات مراقبتی ذکر شده در دفترچه راهنمای دستور العمل کار با دستگاه موجب ابطال این ضمانت نامه میگردد.
چنانچه قطعه معیوب به علت تورم قیمت ها، افزایش قیمت تسبیت به زمان فروش دستگاه داشته باشد مابه التفاوت مبلغ دریافت می گردد.

۶- ارائه هرگونه خدمات و استفاده از گارانتی مستلزم ارائه برگ ضمانتنامه و فاکتور خرید بدون هیچگونه مانده حساب می باشد.

۷- تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب با توجه به موجود بودن قطعه انجام می گیرد و در صورت اینکه همان قطعه موجود نباشد و یا زمان انتظار برای آن بیش از ۱۵ روز باشد، قطعه جایگزین با همان کارایی بنا به تشخیص کارشناس فنی شرکت تقدیم می گردد.

۸- انجام کلیه خدمات در محل تعیین شده از جانب شرکت صورت می گیرد و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه خدمات در محل مشتری ندارد.

۹- کلیه هزینه های ایاب و ذهب و حمل و نقل بر عهده مشتری می باشد.

امضا:



WEB:WWW.DQUAIL.COM

TEL:+9821 77955451

بلند جنوبی
DAMAVAND QUAIL

يَادِدَاشْتَ:





قىسىملىك بىلدەرىجىن تەخىنگىز



تەقسىملىك بىلدەرىجىن تەخىنگىز



Dqsh1.



Dqsh2.



Dqsh1..



Dqsh15.



Dqsh17.



Dqsh1..



شانه تخم بوقلمون و اردک و خاز



شانه تخم کیک و قرقاول



شانه شتر مرغ



سطل انتقال دان و هایعات



برگن مرغ و بلدرچین



دماسنج و رطوبت سنج ویژه
کالیبراسیون



خوار پسته بندی تخم
بلدرچین ۱۲ عددی



ظرف پسته بندی تخم
بلدرچین ۲۱ عددی



دستگاه تولید بخار سرمه



رطوبت سنج غیربرده ای



سیستم کنترل دما، رطوبت و
چرخش مونور



سیستم کنترل دما و
چرخش موتور



سنسور رطوبت



سنسور دما



دما سنج جیوه ای



آبخوری ۲ لیتری



دل خوری جووجه میغی



آبخوری اتوماتیک




دانخوری سطلی حفاظه دار




دانخوری سطلی




دانخوری سطلی لبه دار



سبد مخصوصی حمل پرنده گان



سبد مخصوصی هجر درب دار



شانه مخصوصی حمل تخم مرغ



شانه تخم مرغ ۳۶ عددی



شانه تخم مرغ ۴۲ عددی



شانه بلدرچین

**جیره پیشنهادی شرکت بلدر چین دماوند جهت پرورش
بلدر چین گوشتی و تخمگذار**

تخمگذار	دوره پرورش تا کشتار	۲۰-۱ روزگی	اقلام مصرفی در جیره
۴۶۷	۴۵۰	۳۹۶	ذرت
۳۵۲	۳۹۵	۴۵۵	سوپا
۳۶	۶۰	۷۳	گلوتن ذرت
۳	۳	۲	نمک
۲۰	۲۰	۱۷	سیوس گندم
۳	۲.۵	۲.۵	مکمل معدنی
۳	۲.۵	۲.۵	مکمل ویتامینه
۰.۵	۰.۳	۰.۳	لیزین
۱.۵	۲.۲	۲	مئیوین
۱	۱	۱	ویتامین A
۱.۵	۳	۳	ویتامین ب کمپلکس
۰.۵	۱.۵	۱.۴	ویتامین C
۱.۵	۱	۱	ویتامین K
۲	۱	۱	ویتامین D۳
۱.۵	۱	۱	ویتامین E
۱۹	۱۶	۱۴	دی کلسیم فسفات
۷۰	۲۰	۱۲	صدف (کربنات کلسیم)
۲۵	۲۰	۱۵	روغن مایع ۱۵
۰.۳	۰.۳	۰.۳	حد کوکسیدیوز

* مقدار فوق بر اساس کیلو در هر تن می باشد.

جیره کبک گوشتی و مولد

نرکیبات	جیره کبک گوشتی از ۴ هفتگی تا ۶ هفتگی	جیره کبک گوشتی از ۶ هفتگی تا ۸ هفتگی	جیره کبک گوشتی از ۸ هفتگی تا ۱۰ هفتگی	جیره کبک در حال تولید (مولد)
درت	% ۲۰,۹۲	% ۳۹,۲۷	% ۵۱,۳۳	% ۴۵,۹۴
سوپا	% ۵۹,۲۵	% ۴۸,۷۸	% ۳۹,۶۱	% ۴۰,۶۷
روغن درت	% ۶,۰۴	% ۴,۲۹	% ۴,۷۷	% ۳,۶۷
گدم	% ۹	% ۳	% ۰	% ۰
dcp	% ۲,۲	% ۲,۳	% ۲,۱۹	% ۱,۸۶
پودر صدف	% ۱۱,۰۶	% ۰,۸۴	% ۰,۶۱	% ۶,۳۴
نمک	% ۰,۴	% ۰,۴۴	% ۰,۴۵	% ۰,۴۲
ویتامین	% ۰,۵	% ۰,۵	% ۰,۵	% ۰,۵
مواد معدنی	% ۰,۴۵	% ۰,۴۰	% ۰,۴۵	% ۰,۴۵
dl متیولین	% ۰,۱۶	% ۰,۱۴	% ۰,۱	% ۰,۱۱
جمع	% ۱۰۰	% ۱۰۰	% ۱۰۰	% ۱۰۰



جیره بوقلمون گوشتی ۲

پایانی	رشد ۲	رشد ۱	پیش دان	
۶۶,۵	۶۳,۲	۵۶	۴۴,۳	دترت
۱۵	۱۹	۲۸	۴۰	سویا
۸	۸	۷	۸	بودر گوشت
۷	۶	۴	۲,۵	چربی
۱۶	۲,۲	۲,۴	۲,۴	دی کلسیم فسفات
۱	۱,۱	۱,۳۵	۱,۳۵	بودر سنگ
۰,۳۵	۰,۳۵	۰,۳۵	۰,۳۵	نمک
۰	۰	۰,۱	۰,۲	کولین
۰,۳	۰,۳	۰,۴	۰,۲۸	لیزین
۰,۱	۰,۱۵	۰,۱۸	۰,۲۵	ستیونین
۰,۲	۰,۲	۰,۲	۰,۲	مکمل دوقلو
۰	۰,۰۷	۰,۰۷	۰,۰۷	خند اسپرال



جیره بوقلمون گوشتی ۱

پایانی	تکاملی	رسد	بیش دان	
۶	۵	۴	۳	۲
۱۸-۱۵	۱۵-۱۲	۱۲-۸	۸-۴	۴-۲
۷۳۱	۶۷۹	۶۱۷	۵۷۷	۵۰۰
۱۴۶	۱۸۰	۲۲۲	۲۶۵	۳۳۶
۳۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۰	۰	۰	۰	۵۰
۴۶	۵۵	۲۹	۲۹	۳۰
۹	۱۰	۷	۶	۸
۱۴	۱۳۲	۱۲	۱۰	۱۲,۵
۲	۲	۲	۲	۲
۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۰,۸	*	*	۰,۷	۱
				۱,۳

ترکیبات برآورده شده/- - اگر پیش مخلوط فاقد کولین است از مکمل آن استفاده نمایید.



نکات کلیدی در پرورش غاز:

پرورش و نگهداری غاز در ایران اغلب بصورت محدود توسط زارعین در مزارع تولید می شود ولی در بعضی از کشورها بصورت صنعتی و وسیع تولید می گردد. چون غاز نسبت به پرندگان دیگر در برابر عوامل بیماری زا حساسیت کمتری دارد اغلب در مراتع و چراگاه‌ها نگهداری می شوند. بنابر این جایگاه نگهداری غازها احتیاج به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد بلکه کافی است جایگاه سریوشیده و مسقفی را در نظر بگیریم که پرندگان را در تابستان از اشعه آفتاب و در زمستان از برف و بوران محفوظ نگه داریم.

غازها معمولاً از اوایل پاییز شروع به تخمگذاری می کنند. جهت جمع آوری تخم‌های نطفه دار از غازهای سالم و متوسط که از نظر تخم گذاری در حد مطلوب تخمگذاری می کنند، استفاده کنید. برای تولید تخم نطفه دار از نسبت ۱ به ۲ تا ۳ ماده استفاده می شود غازها معمولاً از سال دوم به بعد جهت تولید جوجه استفاده می شوند غازهای نر را بین ۶ تا ۷ سال و غازهای ماده را بین ۸ تا ۱۰ سال نگهداری می کنند.

برای هر ۵ تا ۶ عدد غاز ماده یک عدد لانه تخمگذاری در نظر گرفته می شود در زمان شروع تخمگذاری غازها علاقه شدیدی به ساختن لانه دارند و کاه به منقار می گیرند. در زمان تخمگذاری غازها یک روز در میان تخم می کنند و پس از ۱۰ تا ۱۲ روز چند روز استراحت و مجددآ شروع به تخمگذاری می کنند. مدت زمان جوجه کشی در غازهای سبک ۲۸ تا ۳۰ روز و در تزادهای بزرگتر ۳۴ تا ۳۵ روز می باشد.

در زمان جوجه کشی مصنوعی باید نکات زیر را رعایت کرد:

در زمان جوجه کشی مصنوعی باید نکات زیر را رعایت کرد:

۱- تخم‌ها را بجای قرار دادن در شانه، در سبد بصورت افقی قرار دهید حتماً کمی فاصله بین تخم‌ها بدهید.

۲- چرخاندن تخم‌ها (حداقل ۳ تا ۴ بار در روز)

۳- حرارت در هفته اول ۳۹ درجه و در هفته دوم ۳۸/۵ درجه و در هفته سوم ۳۸ درجه و در هفته چهارم ۳۷/۵ و در رسه روز پایانی ۳۷ می باشد.

۴- رطوبت در زمان ستر ۶۰ تا ۶۵ درصد باشد و در زمان هجر بین ۷۵ تا ۸۰ درصد باشد.

۵- از هفته دوم به بعد هر روز حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دستگاه خاموش شود و بصورت اسپری تخمها را آبپاشی باید کرد(دما اب مورد استفاده حدود ۳۷ تا ۳۸ درجه باشد) جوجه‌های تولید شده در هفته اول احتیاج به مراقبت بیشتر بخصوص گرما دارند ولی از هفته دوم و سوم به بعد می توانند به چراگاه منتقل گرددند.



تخم‌ها حدود ۳۸-۴۰ روز در دستگاه ستر قرار گرفته و پس از گذشت این مدت و نزدیک شدن به انتهای مراحل رشد جنین چرخش تخمها در درون دستگاه متوقف شده و پس از نوک زدن جوجه به کيسه هوايي داخل تخم آنها را به دستگاه هجر منتقل كرده و منتظر شکستن پوسته خارجي و خروج جوجه از تخم مي گرديم. بعد از گذشت حدود ۴۲ روز از زمان جوجه کشي تخمها حدود ۱۱-۱۵ درصد افت وزن خواهند داشت و در نتيجه کنترل وزن تخمها در طول دوره جوجه کشي مي تواند به پيش‌بيني مراحل جوجه کشي کمک نماید.

در ادامه جهت کسب بهترین نتيجه در امر جوجه کشي موارد زير را به دقت تحت کنترل داشته و اعمال نمایيد:

- ۱- نگهداري تخمها در دما و رطوبت مناسب و در شرایط بهداشتی كامل
- ۲- قراردادن تخمها در اتاق پيشگرم جهت گرم کردن اوليه تخمها پيش از ورود به ستر
- ۳- کنترل دقیق دستگاهها از لحاظ کارکرد و دما و رطوبت مناسب
- ۴- ضدغافوني دقیق و كامل دستگاهها پيش از ورود تخمها
- ۵- کنترل دقیق دما و رطوبت در طول دوره جوجه کشي و جلوگیری از نوسان شدید دو فاکتور مذکور
- ۶- وزن کشي دقیق و مستمر در طول دوره جوجه کشي جهت اطلاع از روند جوجه کشي
- ۷- انجام کنديلينگ در روز ۱۴ و ۳۲ جوجه کشي جهت اطلاع از روند رشد جنین
- ۸- توقف چرخش تخمها پس از روز ۳۸
- ۹- انتقال تخمها به هجر و کنترل روند هج
- ۱۰- ضدغافوني كامل بند ناف جوجه ها و انتقال به اتاق پيش از هج و انجام مراقبتهاي اوليه پيش از انتقال آنها به سالن اصلی
- ۱۱- تهويه و خرات مناسب در سالن محل استقرار دستگاهها

پس از گذشت روز ۳۸ بايستی تخمها تحت کنترل دقیق قرار گيرند تا روند نوک زدن جوجه ها به کيسه هوايي دقیقاً کنترل گردد زира پس از طی این مدت و با اتمام اکسيژن موجود در تخم، جوجه ها با نوک زدن به کيسه هوايي اکسيژن مورد نياز را تا زمان خروج از تخم تامين مي کنند و گاهي ضعف ذاتي جوجه ها و يا قرارگيری ناصحیح جوجه ها در تخم مانند برگشتگی احتمالي يا وضعیت نامطلوب پا و سر مانع از نوک زدن جده به کيسه هوايي مي گردد که ادامه اين وضع می تواند منجر به خفگي جوجه ها در تخم گردد لذا اطلاع از اين حالات و کمک به موقع به جوجه ها می تواند مانع از مرگ آنها گردد.

- ۱۲- تامين و در دسترس گذاشتن کليه قطعات يدکي نظير فيوزها، المنتها، رطوبت سنجها و ...



نکات کلیدی در پرورش شتر مرغ:

اولین گام جهت شروع جوجه کشی شتر مرغ جمع آوری و نگهداری تخمها می‌باشد. بایستی توجه داشت که تخم‌ها با نهایت دقیق جمع آوری گردیده و پس از تمیز کردن و ضد عفونی آنها را در محل انبار تخم قرار دهیم. توجه داشته باشید مکان مورد نظر جهت نگهداری تخمها بایستی دارای شرایط کاملاً بهداشتی بوده و دارای دما و رطوبت کنترل شده باشد. معمولاً دمای ۲۰-۱۵ درجه سانتی‌گراد جهت انبارداری تخم شتر مرغ مناسب می‌باشد که البته این دو فاکتور می‌توانند با توجه به خصوصیات فیزیکی تخمها از قبیل ضخامت پوسته و اندازه تخم و همچنین مدت انبارداری و در مقاطع زمانی مختلف فصل تولید متفاوت باشد، اما فاکتورهایی که در کلیه حالات ثابت می‌باشد موارد مربوط به بهداشت محل، رعایت کامل مسائل ایمنی، جلوگیری از ورود هرگونه موجودات اعم از حشرات، جوندگان و ... به محل نگهداری و مواردی از این قبیل می‌باشد. در یک حالت طبیعی در زمان انبار کردن قبل از جوجه کشی بایستی در طول روز حدود ۴ بار تخم شتر مرغ چرخانده شوند که این امر به تبادلات غذایی بین سفیده و جنین و تبادلات کاری بین محیط خارج و داخل تخم کمک می‌نماید و پس از گذشت حداقل ۸-۱۰ روز از ورود تخم‌ها به انبار آنها را جهت شروع مرحله جوجه کشی به دستگاه‌های ستر وارد نمود. توجه داشته باشید که پس از گذشت این مدت و در صورت نگهداری بیش از حد تخم‌ها در انبار این امر می‌تواند منجر به کاهش قدرت جوجه درآوری تخم‌ها و در مواردی مرگ جنین گردد.

جهت اخذ بهترین نتیجه و درصد درآوری مطلوب همیشه نکات زیر را مد نظر داشته و نسبت به اعمال آنها نهایت دقیق به عمل آورید:

تجهیز اتاق محل نگهداری دستگاه به کولر گازی برای کم کردن رطوبت دستگاه از ضروری ترین کارها در امر جوجه کشی شتر مرغ می‌باشد.

- ۱) جمع آوری و حمل و نقل دقیق تخم‌ها
- ۲) دقیق در انبارداری تخم‌ها در شرایط مطلوب
- ۳) دقیق در ضد عفونی تخم‌ها جهت پیشگیری از آلودگی‌های احتمالی
- ۴) چرخاندن تخم‌ها
- ۵) اعمال رطوبت و دمای مطلوب در هنگام انبارداری و در دستگاه‌ها
- ۶) اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه‌ها و کنترل مداوم آنها در طول مدت جوجه کشی

پس از قراردادن تخمها در دستگاه‌های ستر رطوبت و دمای دستگاه بر روی حالت مطلوب تنظیم می‌گردد که در این مورد دمای لازم معادل $\frac{36}{3}$ درجه سانتی‌گراد و میزان رطوبت مطلوب معادل ۱۶-۲۲ درصد می‌باشد که باز هم بایستی توجه داشت تمامی این اعداد با توجه به خصوصیات فیزیکی و ظاهری تخمها مانند ضخامت پوسته، اندازه، تعداد و اندازه سوراخ‌های موجود روی تخم و همچنین تعداد تخم‌های موجود در دستگاه‌ها می‌توانند تغییر کنند.

جهت تنظیم رطوبت مورد نیاز در جوجه کشی از عمل وزن کشی برای پیدا کردن عدد مناسب درجه رطوبت کمک می‌گیریم. به این ترتیب که در ابتدای دوره قبل از ورود تخم‌ها به دستگاه برای هر تخم یک کارت جوجه کشی در نظر می‌گیریم. سپس وزن ابتدایی را بر روی آن درج می‌کنیم. هر هفته یکبار این عمل را انجام می‌دهیم به طور متوسط در پایان هر هفته باید (۱ تا ۲ درصد) حدود ۳۰ گرم از وزن تخم شترمرغ‌ها کاسته شده باشد. در صورتی که وزن بیشتری کم کرده بود نشانگر این است که باید مقداری حدود ۵ درصد رطوبت را بالا ببریم و اگر وزن به اندازه کافی کم نشده بود مقدار رطوبت را حدود ۵ درصد می‌کاهیم.

نکات کلیدی در پرورش بوقلمون:



- ۱- چند نکته در خصوص بوقلمون: اولاً تولید تخم در بوقلمون کم می‌باشد دوماً پرورش جوجه بوقلمون بدليل تنبلی و کند ذهنی در روزهای اول مشکلتر از مرغ می‌باشد. سوماً هج شدن تخم بوقلمون کم می‌باشد رابعاً خوراک این پرنده خیلی بیشتر از سایر پرندگان پرورشی دیگر می‌باشد.
- ۲- مواردی که در جمع آوری تخمهای نطفه باید رعایت کرد: کلاً تمامی مسائل درهمه پرندگان باید عیناً رعایت شود یعنی از قرار دادن تخمهای خیلی درشت، خیلی ریز، تاریخ طولانی و... برای جوجه‌کشی خودداری نمود.
- ۳- بعد از قراردادن تخمهای درون دستگاه جوجه کشی دمای آن در هفته اول ۳۸,۸ درصد، در هفته دوم ۳۸,۵ در هفته سوم ۳۸,۳ در هفته چهارم ۳۷,۵ درجه سانتیگراد و در سه روز آخر ۳۷ درجه در نظر گرفته می‌شود و رطوبت در زمان ستر بطور نسبی ۶۰ درصد و در زمان هجر ۷۰ درصد می‌باشد. به این نکته توجه داشته باشید که تخمهای خراب را طی مرحله جوجه کشی از دستگاه خارج کنید تا از تولید گازهای مضر و آلودگی جلو گیری بعمل آید این عمل باعث می‌شود در زمان هج اکسیژن بهتر به تخمهای برسد.
- ۴- کاملاً حیر کنید تا جوجه‌های بدنیا آمده خشک شوند و بعد به سالن نگهداری جوجه‌ها انتقال پیدا کنند حرارت در زیر مادر مخصوصی ۳۵ تا ۳۶ درجه سانتیگراد در هفته اول، ۳۲ درجه هفته دوم، ۲۹ درجه در هفته سوم و هفته چهارم و پنجم پترتیب ۲۶ و ۲۴ درجه سانتی گراد می‌باشد.
- ۵- جوجه بوقلمون‌ها در زمان رشد احتیاج به تهویه خوب جای تمیز و رطوبت کافی دارند و دقت داشته باشید دانخوری و آبخوری‌ها به سهولت در اختیار پرندگان قرار داده شود.



نکات کلیدی در پرورش اردک:



- ۱- چون اردک‌ها در بستر و یا در مزارع نیمه باز نگهداری می‌شوند، تخم‌ها را دو تا سه بار جمع آوری کنند و از قراردادن تخم‌های خیلی بزرگ، خیلی کوچک و یا حالت‌های غیر نرمال به درون دستگاه جوجه‌کشی خودداری کنند.
- ۲- مدت زمان تبدیل شدن تخم‌های نطفه‌دار به جوجه در اغلب نژادها ۲۸ روز ولی در نژاد مسکووی بین ۳۴ تا ۳۵ روز می‌باشد. دمای مورد نیاز درون دستگاه جوجه‌کشی در هفته اول ۳۹ درجه، در هفته دوم ۳۸,۲ در هفته سوم ۳۷,۸ و در هفته چهارم ۳۷,۵ درجه سانتی گراد می‌باشد. رطوبت در زمان ستر ۶۵ درصد و در زمان هجر ۷۵ تا ۸۰ درصد می‌باشد.
- ۳- توجه داشته باشید طی مرحله جوجه‌کشی تخم‌ها را در برابر نور مورد بازرسی قرار دهید (کنالینگ) تا تخم‌های بدون نطفه و خراب از دستگاه خارج گردد. چون این تخم‌ها تولید گازهای مضر و آلودگی می‌کنند، ضمن اینکه خطر انفجارشان هم زیاد است، این عمل (خارج کردن تخم‌های خراب) باعث بیهود در وضعیت تخم‌های سالم می‌شود.
- ۴- بعد از به دنیا آمدن جوجه‌ها از تخم صبر کنید تا کاملاً خشک شوند سپس به سالن نگهداری حمل شوند. مراقبت از جوجه اردک‌ها به مراتب اسانتر از جوجه مرغ، بلدرچین و... می‌باشد زیرا بهتر با شرایط خوب می‌گیرند و نسبت به عوامل محیطی و بیماری‌زا مقاوم‌ترند. در این قسمت دما زیر مادر مصنوعی در هفته اول ۳۲ تا ۳۴، در هفته دوم ۲۶ تا ۲۸ و در هفته سوم ۲۴ درجه سانتی گراد می‌باشد. از هفته چهارم به بعد بهتر است در محیط باز نگهداری شوند.

نگهداری گله‌های مولد اردک

بعضی از نژادها در اردک به منظور تولید تخم خوارکی نگهداری می‌شوند مانند دونده هندی و خاکی کمبیل که آمار تولید بسیار خوبی دارند که در کتب و مقالات مختلف تا ۳۰۰ عدد در سال هم گزارش شده است. چون مصرف خوارکی تخم اردک بخصوص در کشور ما کم می‌باشد عموماً جهت چنین کاری نگهداری نمی‌شوند. بعضی از تولیدکنندگان گله‌های را جهت تولید جوجه یکروزه و پرورش نگهداری می‌کنند. از آنجا که اردک‌ها نسبت به محیط مقاوم‌مند بنابراین سرینهای برای اردک‌ها ارزانتر از مرغ در می‌آید حای پرنده‌ها باید طوری باشد که در زمان باد طوفان در امان باشند. برای تخم‌گذاری اردک‌ها می‌توان در کف سالن‌ها لانه‌های به ابعاد ۲۰ در ۴۵ و به ارتفاع ۳۵ سانتی‌متر قرار داد. در گله‌هایی که تخم اردک جهت تولید جوجه پرورشی می‌شوند عموماً اواخر بهار و تابستان پرنده‌ها را تو لک می‌پوند و پاییز و زمستان از آنها تخم جهت تولید جوجه می‌گیرند. جهت تعذیه در جوجه گوشتی بسته به شرایط محلی و قیمت و سلیقه مرغدار تغییر می‌کند به عنوان مثال فرمول ریز مربوط به یک شرکت آمریکایی جهت جوجه‌های یکروزه تا ۶ هفته می‌باشد که وزن آن بر اساس یک تن نوشته شده است.

ذرت ۴۴۵، گندم ۱۳۰، سبوس گندم ۱۹۳، پودر گوشت ۵۶، پودر یونجه ۷۸، پودر شیر پس چرخ ۴۶ سنگ آهک یا صدف ۱۸,۵، نمک ۵,۶ کیلوگرم.

نکات کلیدی در پرورش کبک:



۱- جمع اوری و نگهداری تخم‌ها: اگر کبک مولد شما در بستر نگهداری می‌شود در طول روز چندین بار باید اقدام به جمع اوری تخم‌ها کنید تا کثیف و آلوده نشوند و درصد شکستگی زیاد نگردد. دما جهت نگهداری و انبار تخم‌های نطفه‌دار ۱۲ تا ۱۷ درجه سانتیگراد و رطوبت ۵۵ تا ۶۵ درصد می‌باشد. باید در نظر داشته باشید مدت نگهداری در این شرایط حداقل ۱۲ روز است ولی اگر دما بین ۲۰ تا ۲۵ درجه قرار دارد انبار کردن تخم‌ها بیشتر از یک هفته به طول نکشد، بطور کلی دمای بالای ۲۶ درجه نطفه شروع به رشد می‌کند و دمای زیر ۵ درجه به نطفه آسیب جدی وارد می‌نماید.

۲- نگهداری جوجه‌ها در چهار هفته اول: بدلیل اینکه جوجه‌های بدنیا آمده نمی‌توانند به تنها خود را با محیط ورق دهند باید حرارت، رطوبت، آب و غذا به سهولت در اختیار پرندگان قرار داده شود. دمای سالن شما ۲۹ تا ۳۱ درجه سانتیگراد و دما در زیر مادر مصنوعی یا لامپ‌های گرمایی ۳۶ تا ۳۸ درجه و رطوبت آن حدود ۶۰ تا ۵۰ درصد تعیین گردد و هر هفته ۲ تا ۳ درجه از دما کاسته شود تا به ۲۸ درجه برسد. توجه داشته باشید در روزهای ابتدایی دان روی مقواهی بستر در قسمت‌های مختلف به همراه آب قرار داده شود و به مرور درون سینی‌های دان ریخته شود.

۳- پرورش و نگهداری در سه ماه آخر: پس از یک ماه جوجه‌ها را به سالن دیگری انتقال داده و جای خالی شده را کاملاً تمیز و ضد عفونی می‌کنید تا برای سری جدید جوجه‌ها آماده گردد. جوجه‌های انتقالی را هم می‌توان در بستر و یا درون قفس نگهداری کنید، این مرحله سه ماه بطول می‌انجامد تا کبک‌ها برای کشتار آماده شوند. در این قسمت توجه به ساخت دان و به موقع دان دادن و نداشتن پرت دان خیلی مهم است زیرا ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه شما مربوط به غذای پرندگان می‌باشد.

نگهداری گله مولد:

از گله‌های مولد کبک می‌توان ۲ تا ۳ سال تخم نطفه‌دار گرفت. میانگین آمار تخم‌گذاری ۶۵ درصد می‌باشد و وزن تخم‌ها بین ۱۶ تا ۲۵ گرم است.

البته کبک‌ها بطور طبیعی در بهار تخم‌گذاری می‌کنند ولی در حالت صنعتی با نوردهی مناسب می‌توان کبک‌ها را در هر موقعی از سال تشویق به تخم‌گذاری نمود.

نوردهی مناسب:

برای تو لک رفتن و آماده شدن کبک‌ها به تخم‌گذاری از ۸ ساعت روشنایی و ۱۶ ساعت خاموشی در مدت ۶ تا ۸ هفته استفاده می‌شود و شدت نور خیلی کم می‌باشد. (حدود ۵ لوکس) بعد از این مدت استراحت زمان روشنایی را از ۸ به ۱۶ ساعت تغییر می‌دهیم و شدت نور را به ۲۵ لوکس می‌رسانیم.

نکته: برای روشنایی یا تاریکی ایجاد شده در گله‌های مولد دقت شود این عمل به اهمیتی انجام گیرد یعنی ۲ تا ۳ روز اول ۱۵ دقیقه در ۲ تا ۳ روز بعدی ۳۰ دقیقه و بعد از آن هر روز ۱ ساعت کاهش نور یا افزایش آن را انجام دهید گله‌های جوان که برای اولین بار شروع به تخم‌گذاری می‌کنند از نظر کیفیت در حد پایین تری نسبت گله‌های مسن‌تر قرار دارند برای تولید تخم‌های نطفه‌دار از تناسب ۱ تر و ۳ یا ۴ ماده استفاده می‌شود.



نکات کلیدی در پرورش بلدر چین

- ۱- سعی کنید گله های مولد را درون قفس نگهداری کنید تا تخمهاى تولید شده نطفه دار کمتر در معرض الودگی قرار گیرند و آمار تخمهاى سالم و تمیز بیشتر شود و گله کمتر دچار بیماری شود.
- ۲- تخمهاى جمع آوری شده را بیشتر از ۷ روز نگهداری نکنید.
- ۳- دمای محیط نگهداری تخمها زیر ۲۰ درجه باشد و کمتر از ۱۶ درجه هم نباشد. (برای نگهداری کوتاه تا ۷ روز)
- ۴- حداقل هفته ای یک بار به گله مولد مولتی ویتامین داده شود تا آمار هج بیشتر و جوجه های تولید شده سالم تر باشند.
- ۵- دمای مناسب در دوران ستر ۳۷,۷ می باشد و در دوران هجر ۳۷,۲ می باشد.
- ۶- رطوبت مناسب در زمان ستر ۶۰ درصد تا ۶۵ درصد می باشد و در زمان هجر ۷۰ درصد تا ۷۵ درصد می باشد.
- ۷- دمای سالن نگهداری گله های مولد از ۲۸ درجه بالاتر نرود و زیر ۱۸ درجه هم نباید. البته سعی کنید دمای سالن بین ۲۰ تا ۲۴ درجه نوسان داشته باشد.
- ۸- محیط نگهداری گله همیشه آرام و تهویه به خوبی انجام گردد و هیچگونه استرسی به گله وارد نشود چون هم دچار کاهش تولید تخم و هم بی نطفه دار بودن آنها می شود.





در مسافت های طولانی انتقال جوجه ها، تزریق ۱-۲ سی سی سرم به جلوگیری از دهیراتاسیون آنها کمک می کند. اما به شرطی که دمای بدن جوجه ها در حد نرمال باشد. اگر پرندگان در گرمای زیاد قرار بگیرند، مقدار رطوبتی که از دست می دهند بیش از مقدار سرم تزریق شده جهت جبران آب تلف شده، خواهد بود. خوراندن مقدار اندکی غذا در حین جابجایی جوجه ها (حتی در فرم خشک) به پرنده در جذب کیسه زردہ کمک می کند و لذا آب متابولیکی تولید می شود، اما به شرطی که دمای بدن جوجه ها در حد نرمال باشد.

اگر خوراک آبدار باشد (میوه یا ژل مایع) آب بیشتری در اختیار پرنده قرار می گیرد و لذا زردہ مصرف شده و آب متابولیکی تولید می شود، اما به شرطی که دمای بدن جوجه ها در حد نرمال باشد، پس از رسیدن به مزرعه، بایستی توجه داشت که جوجه ها سریعاً به آب دسترسی داشته باشند تا اتلاف آب بدن آنها جبران شود. در نتیجه تنها راه موثر در جلوگیری از دهیراتاسیون بدن جوجه ها حفظ دمای مطلوب بدن آنها می باشد.

جلوگیری از دهیدراتاسیون (از دست دادن آب بدن) جوجه‌های یکروزه

جهجه‌های یکروزه به علت اینکه بیوسته آب بدن خود را از دست می‌دهند، سریعاً دهیدراته می‌شود. این حالت حتی در هجری، اتاق انبار و یا در حین جابجایی طولانی مدت هم رخ می‌دهد. معمولاً برای کاهش خطر دهیدراتاسیون، افزایش رطوبت نسبی در مدت انبار یا انتقال ججه‌های یکروزه توصیه می‌شود اما این روش در عمل مناسب نیست.

دماهی مطلوب بدن ججه یکروزه حدود 30°C - 40°C می‌باشد. در این دما ججه احساس راحتی می‌کند و بدن بال آب و غذا می‌رود. اما تعییر دماهی بدن از این حد نرمال (بالا یا پایین) موجب ناراحتی و سستی پرندگه می‌شود. پرندگان توانایی محدودی در کنترل و تنظیم دماهی بدن خود دارند، بویژه وقتی سن آنها پایین باشد. پرندگان در سنین بالاتر با استفاده از انرژی غذا بدن خود را گرم نگه می‌دارند. اما ججه‌های یکروزه با ازدحام در یک گوشه سالن از اتلاف حرارت بدن خود جلوگیری می‌نمایند که در این حالت به آب و غذا دسترسی نخواهند داشت.


وقتی پرندگان مسن یا ججه یکروزه احساس گرما بکند، نخست بالهای خود را تکان می‌دهد تا حرارت بدن خود را کنترل بکند. اگر این عمل کافی نباشد، با عمل تبخیر آب گرما را از بدن دفع می‌کند. از آنجائیکه پرندگان نمی‌توانند عرق بکنند، آب بدن خود را از راه له له زدن تبخیر می‌کنند. اگر پرندگان در مدت (دماهی مناسب بدن) تنفس از طریق بینی انجام می‌گیرد و این عمل در مدت ۲۴ ساعت باعث اتلاف ۱-۲ گرم رطوبت خواهد شد.

وقتی دماهی بدن ججه به 31°C افزایش یابد (5°C بیش از حد نرمال) پرندگان شروع به له له زدن می‌کنند، این عکس العمل پرندگان موجب افزایش اتلاف رطوبت از بدن می‌شود و در وضعیت حاد، ججه ممکن است در مدت ۲۴ ساعت بیش از ۵ گرم و حتی گاهی بیش از ۱۰ گرم رطوبت بدن خود را از دست بدهد. در این حالت اگر ما رطوبت نسبی سالن را افزایش دهیم در حقیقت مانع از دست رفتن رطوبت بدن ججه شده ایم اما از طرفی دیگر با این کار مانع خنک کردن پرندگان توسط خودش شده ایم. در صورتی که پرندگان در مدت از طریق بینی نفس بکشند، تعییرات رطوبت نسبی تأثیر اندکی بر میزان اتلاف رطوبتی پرندگان خواهد داشت.

نکته مهم در جلوگیری از دهیدراتاسیون ججه یکروزه، کنترل دماهی بدن و پیشگیری از وقوع حالت له له زدن می‌باشد. اگر حرارت بدن پرندگان در حد نرمال باشد، اتلاف رطوبتی بدن در مدت ۲۴ ساعت به ۱-۲ گرم خواهد رسید. در صورتیکه پرندگان خوراک و کیسه زرد را بخورند، هضم مواد غذایی منجر به تشکیل آب متabolیکی خواهد شد و این آب برای جبران هرگونه اتلاف رطوبتی در حرارت مطلوب بدن کافی می‌باشد. در این حالت پرندگان کاهش وزن خواهد داشت اما منجر به دهیدراتاسیون آن نخواهد شد.

راهنمای نگهداری جوجه های جوان:

- ۱- پس از خارج شدن جوجه ها از هچر حدود ۸ تا ۱۰ ساعت می توانید از محلول آب و شکر با نسبت ۸ درصد شکر و ۹۲ درصد آب استفاده کنید.
- ۲- جوجه ها تا ۲۴ ساعت اول از زمانی که از تخم خارج می شوند احتیاج به غذا ندارند و از ذخیره کیسه زرده جذب شده خود استفاده می کنند و با توجه به اینکه بطور تقریبی جوجه ها ۱۲ ساعت درون دستگاه می باشد پس از انتقال به سالن پرورش بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت دان در اختیارشان قرار دهید.
- ۳- سالن جوجه ها باید همیشه گرم باشد و در حدود دمای ۳۰ درجه قرار داشته باشد.
- ۴- برای جوجه های تازه متولد شده از مادر مصنوعی یا لامپ های گرمایی استفاده کنید.
- ۵- سعی کنید جوجه ها را محصور نگه دارید تا زیاد از منبع های گرمایی دور نگردند چون باعث سرد شدن آنها و مریضی آنها می گردد.
- ۶- از هفته اول به بعد هر هفته به مرور حدود ۲ تا ۳ درجه از دمای محیط را کم کنید تا جوجه ها به شرایط عادی برسند.



جدول ضریب تبدیل غذایی رشد و پرندگان مختلف

تعداد تخم در سال	سن شروع تخم گذاری (روز)	متوجه وزن بالغ (kg)	سن بلوغ جسمی (روز)	ضریب تبدیل (kg)	وزن جوجه (gr)	وزن تخم (gr)	پرنده
۲۰۰	۱۷۰	۳,۵ تا ۲,۵	۹۰	۲,۲ تا ۲	۴۵ تا ۴۰	۶۵ تا ۵۰	مرغ بومی
۱۰۰	۱۸۶	۲ تا ۱,۷	۱۲۰	۴,۷ تا ۳,۹	۳۰ تا ۲۴	۴۵ تا ۴۰	مرغ شاخدار
۱۲۰ تا ۸۰	۱۹۰	۶,۵ تا ۵,۵	۱۱۰	۳,۲ تا ۲,۸	۱۰۰ تا ۸۰	۹۰ تا ۶۵	بوقلمون
۳۰۰ تا ۲۰۰	۷۰	۲۵۰ تا ۲۱۰	۴۵	۳,۳ تا ۲,۷	۱۰ تا ۸	۱۳ تا ۱۰	بلدرجین
۱۲۰ تا ۷۰	۲۰۰	۲,۲ تا ۱,۴	۱۲۰	۵,۴ تا ۴,۱	۱۸ تا ۱۵	۳۳ تا ۳۰	قرقاول
۱۰۰ تا ۸۰	۲۰۰	۶۵۰ تا ۴۵۰	۱۱۰	۷ تا ۶,۵	۱۵ تا ۱۳	۲۴ تا ۲۲	کیک
۷۰ تا ۴۵	۱۵۰	۳,۵ تا ۲	۱۱۰		۶۰ تا ۵۰	۸۰ تا ۶۰	اردک
۳۰ تا ۸۰	۳۰۰	۹ تا ۴,۵	۱۱۰	۳,۵ تا ۳	۱۲۰ تا ۷۰	۱۰۰ تا ۷۰	غاز
۱۰۰ تا ۴۰	۶۰۰	۱۱۰ تا ۹۰	۱۴۰	***	۱۱۰۰ تا ۷۰۰	۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰	شتر مرغ

• کلیه پارامترها در نژادهای بومی و یا رایج بوده و در سویه‌های اصلاح نزاد شده باید به کاتالوگ همان نژاد مراجعه شود.

• جهت دریافت اطلاعات دقیق تر به بخش توضیحات اختصاصی هر پرنده مراجعه شود.

• در بعضی از پرندگان به علت تنوع نژادی زیاد پارامترها متغیر می‌باشد.

جدول پارامتر های جوجه کشی

پرنده	طول دوره ججه کشی	روز انتقال به هجر	دما در آیام ستر	رطوبت در آیام ستر	دما در آیام هجر	رطوبت در آیام هجر	پرنده
مرغ	۲۱	۱۸	۳۷,۷	۶۰	۳۷,۲	۷۰	ایام هجر
مرغ شاخدار	۲۶ تا ۲۸	۲۳	۳۷,۵	۶۰ تا ۵۵	۳۷,۲	۷۰	ایام هجر
بوقلمون	۲۸	۲۴	۳۸ تا ۳۷	۶۰	۳۷,۵	۷۰	ایام هجر
بلدرچین	۱۷	۱۴	۳۷,۷	۶۵	۳۷,۲	۷۵	ایام هجر
قرقاول	۲۴ تا ۲۶	۲۳ تا ۲۱	۳۶,۶	۶۵	۳۷,۲	۷۵	ایام هجر
کبک	۲۴	۲۱	۳۷,۵	۶۰ تا ۵۵	۳۷	۷۰	ایام هجر
اردک	۲۸	۲۵	۳۸-۳۷	۷۰	۳۷,۵	۷۰ تا ۷۵	ایام هجر
غاز	۳۰	۲۸	۳۸-۳۷	۶۵ تا ۶۰	۳۷,۵	۷۰ تا ۷۵	ایام هجر
شتر مرغ	۴۲	۳۹	۳۶,۳	۲۵ تا ۲۰	۳۶,۶	۳۰ تا ۲۵	ایام هجر

تذکر: جهت توضیح بیشتر به نکات کلیدی جوجه کشی هر پرنده در صفحات بعد رجوع کنید.



تمیز کردن و ضد عفونی تخم مرغ های نعلقه دار:

تخم مرغ های جوجه کشی را باید شستشو داد (در پوسته تخم مرغ بین ۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ سوراخ ریز وجود دارد. بیشتر این سوراخها با لایه ای که به طور طبیعی روی پوسته وجود دارد، پوشیده شده اند. این لایه ها در اثر شستشو از بین می روند و سوراخ های پوسته باز می شوند. در این حالت میکروب ها به راحتی وارد تخم مرغ می شوند. البته می توان تخم مرغ ها را با برس بدون اینکه مرطوب شوند تمیز کرد. بنا بر این در جوجه کشی هرگز از تخم مرغ های شسته شده استفاده نکنیم.

برای ضد عفونی کردن تخم مرغ ها قراردادن آنها به مدت ۲۰ دقیقه در اتاقک گاز فرمالین قرار دهید. برای این امر از ذغال ها سوزاندنی فرمالین (طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده) می توان استفاده کرد.



میزان رطوبت در ماشین‌های جوجه کشی در ۱۸ روز اول دوره جوجه کشی ۶۰ درصد و در ۳ روز آخر ۷۵ تا ۷۰ درصد توصیه می‌شود. در ماشین‌های جوجه کشی کوچک با گذاشتن ظروف اضافی در داخل ماشین و یا ایجاد بخار آب رطوبت زیادی را تامین می‌کنند ولی در ماشین‌های بزرگ که جوجه گیر و تخم مرغ گیر از یکدیگر جدا هستند رطوبت در جوجه گیر به طور اتوماتیک بالاتر از تخم مرغ گیر است.

میزان رطوبت ماشین به سرعت تهویه بستگی دارد هر چه تهیه سریعتر باشد رطوبت ماشین کمتر خواهد بود. با اندازه گیری اندازه کیسه هوا و وزن تخم مرغها می‌توان به چگونگی رطوبت ماشین پی برد. اگر کاهش در وزن تخم مرغ زیادتر و یا کمتر از حد معمول باشد (کاهش در وزن تخم مرغ در دوره جوجه کشی حدود ۱۲ درصد می‌باشد) و یا کیسه هوا خیلی بزرگ و یا کوچک باشد، نامناسب بودن رطوبت در ماشین را نشان می‌دهد.

تهویه:

جنین برای رشد خود احتیاج به اکسیژن دارد. در طول دوره جوجه کشی اکسیژن مورد نیاز جنین از طریق منافذ موجود در پوسته تخم مرغ انجام می‌گیرد و از همین منافذ گاز کربنیک تولید شده خارج می‌گردد.

غلظت اکسیژن لازم برای رشد جنین حدود ۲۱ درصد است. کاهش اکسیژن سبب کاهش میزان جوجه دهی می‌گردد. به ازای یک درصد کاهش در غلظت اکسیژن ماشین جوجه کشی، حدود ۵ درصد از میزان جوجه دهی کاسته می‌شود. به نظر می‌رسد جنین تحمل ازدیاد اکسیژن را بهتر از کمبود آن دارد. در طول جوجه کشی، جنین به ۴۶۱۷ سانتی متر مکعب اکسیژن نیازمند است و در همین مدت ۳۸۶۴ سانتی متر مکعب گاز کربنیک را خارج می‌سازد.

افزایش ارتفاع به علت کاهش فشار اکسیژن سبب کم شدن درصد جوجه دهی می‌گردد. بر اساس گزارشات موجود درصد جوجه دهی در ارتفاع ۲۴۰ پا حدود ۸۵ درصد می‌باشد در صورتی که در ارتفاع ۷۱۶۰ پا این مقدار به حدود ۶۴ درصد کاهش می‌یابد.

گاز کربنیک موجود در اطراف تخم مرغ‌ها سبب کاهش درصد ججه دهی می‌شود. اگر غلظت گاز کربنیک به ۵ درصد برسد جوجه دهی به صفر خواهد رسید. غلظت گاز کربنیک در ماشین‌های جوجه کشی نیایستی بیشتر از ۵٪ درصد باشد.

برای تهویه کامل ماشین جوجه کشی لازم است که تهویه اطاق استقرار ماشین‌های جوجه کشی به طور مطلوب انجام بگیرد. هر یک صد تخم مرغ به ۰/۲۷ متر مکعب هوا در ساعت نیاز دارد.

در اوایل دوره جوجه کشی، اکسیژن کمتر مورد نیاز است و به تدریج این نیاز افزایش پیدا می‌کند. تهویه ماشین‌های جوجه کشی از طریق دریچه‌هایی که در اطراف ماشین نصب شده انجام می‌گیرد.



وظایف ماشین جوجه کشی:

ماشین جوجه کشی محفظه‌ای است که در آن تمام شرایط لازم برای تبدیل تخم مرغ به جوجه رعایت می‌شود. اصول کلیه ماشین‌های جوجه کشی، چه آنهاست که بسیار ساده و چه آنهاست که بزرگ و دارای ظرفیت زیادی هستند یکسان است. در ماشین‌های جوجه کشی شرایط لازم از قبیل حرارت، رطوبت، تهویه و چرخش تخم مرغ تأمین می‌شود.

حرارت:

کنترل حرارت یکی از عوامل ساده و در عین حال حیاتی برای یک جوجه کشی موققیت آمیز است. حرارت لازم در طول دوره جوجه کشی بین ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد است ولی به طور متوسط در طول دوره جوجه کشی حرارتی معادل ۳۸ درجه سانتی گراد بکار بردہ می‌شود. اگر حرارت در حد پائین خود یعنی ۳۵ درجه باشد ممکن است جوجه‌ها چند روزی دیرتر از زمان طبیعی از تخم خارج شوند و اگر حرارت در حد بالا یعنی ۴۰ درجه باشد جوجه‌ها چند روزی زودتر از تخم خارج می‌شوند. مثلاً در حرارت ۳۹/۷ زمان جوجه کشی ۱۹/۵ روز و در حرارت ۳۵/۵ درجه این مدت به ۲۳/۵ روز افزایش می‌یابد.

هر گونه نوسان در حرارت ماشین باعث کاهش میزان جوجه دهی و یا غیر طبیعی بودن جوجه‌ها می‌شود، ولی اثرات سوء ناشی از کاهش حرارت به مراتب کمتر از اثرات سوء ناشی از افزایش آن است. کاهش حرارت که گاهی در اثر قطع منبع حرارتی صورت می‌گیرد سبب غیر طبیعی بودن جوجه‌ها می‌شود، در صورتی که بالا رفتن حرارت مثلاً تا ۴۱/۱ درجه سانتی گراد و به مدت سه ساعت سبب تلفات شدید می‌گردد.

در ماشین‌های مختلف و بنابر توصیه کمپانی سازنده آنها درجه حرارت ممکن است اندکی متفاوت باشد. در ماشین‌هایی که قسمت تخم مرغ گیر (ستر) و جوجه گیر (هچر) آن از یکدیگر مجزا است، حرارت در جوجه گیر حدود یک درجه سانتی گراد کمتر از تخم مرغ گیر آن است زیرا در سه روز آخر که تخم مرغها در جوجه گیر قرار می‌گیرند بایستی از تبخیر شدید آب جلوگیری به عمل آید و به همین منظور علاوه بر کاهش حرارت در جوجه گیر رطوبت آن نیز زیادتر از رطوبت تخم مرغ گیر می‌باشد.

رطوبت نسبی:

به علت حرارت موجود در ماشین جوجه کشی مقداری آب از تخم مرغ‌ها تبخیر می‌گردد. برای جلوگیری از تبخیر آب و جبران رطوبت از دست رفته بایستی مقداری رطوبت در ماشین جوجه کشی وجود داشته باشد تا از تلفات جنین جلوگیری بعمل آید. اگر رطوبت ماشین کم باشد تبخیر سریع تر و وسعت کیسه هوای داخل تخم بیشتر می‌شود و در نتیجه نوک جوجه زودتر به اطافک هوا می‌رسد و اگر رطوبت زیاد باشد کیسه هوای دیرتر از زمان معمول (روز ۱۹) وسعت می‌یابد و جوجه قادر به تنفس نخواهد بود.

طول دوره جوجه کشی با کم یا زیاد شدن رطوبت متفاوت است. هر چه رطوبت بیشتر باشد زمان خروج جوجه‌ها از تخم زودتر است، نوسان در رطوبت باعث کوچک شدن جوجه‌ها و احتمالاً بروز حالات غیر طبیعی در بدن می‌شود.

رطوبت ماشین به حرارت آن بستگی دارد. اگر حرارت ماشین ۳۷/۷ درجه سانتی گراد، اکسیژن آن ۲۰ درصد، غلظت گاز کربنیک ۵/۵ درصد و سرعت حرکت هوا ۱۲ سانتیمتر در دقیقه باشد بهترین راندمان جوجه‌دهی در رطوبتی معادل ۶۱ درصد خواهد بود.



طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ ها:

تخم مرغ ها باید به نحوی در ماشین قرار گیرند که قسمت پهن آنها (کيسه هوا) به طرف بالا باشد، اگر قسمت باریک تخم مرغ به طرف بالا باشد سر جوجه در قسمت باریک قرار می گیرد و در نتیجه جوجه قادر به تنفس نبوده و تلف می شود. ثابت نگهداشتن تخم مرغها در طول جوجه کشی باعث کاهش جوجه درآوری می شود. زیرا جنین در حال رشد به پوسته تخم مرغ می چسبد و تلف می گردد. از طرفی نزدیکی نطفه به پوسته باعث تبخیر بیشتر آب از نطفه می گردد. چرخاندن تخم مرغ ها باعث گرم شدن یکتواخت آنها نیز می شود. عمل چرخش در جوجه کشی طبیعی به وسیله خود مرغ صورت می گیرد و مرغ به وسیله منقار خود تخم مرغ ها را جابجا می کند.

در ماشین های جوجه کشی بایستی عمل چرخش تخم صرغها روزانه چند بار انجام گیرد. در ماشین های جوجه کشی دستی چرخش تخم مرغ به وسیله حرکت میله ای که در زیر صفحه تخم مرغ قرار دارد انجام می شود. در ماشین های اتوماتیک این کار به طور اتوماتیک صورت می گیرد حداقل ۴ تا ۶ مرتبه در روز بایستی تخم مرغها را چرخانده که این کار در ماشین های جدید هر یک ساعت یک بار انجام می شود. در سه روز آخر جوجه کشی به علت رشد کامل جنین چرخاندن تخم مرغ ها ضرورت ندارد.

انبار و نگهداری تخم مرغ های نطفه دار:

برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید از بخشال استفاده کرد، تخم مرغ، دارای ماده غذایی و رطوبت لازم است. اگر در وضع نامناسب نگهداری شود، ماده غذایی آن فاسد می شود و جنین از بین می رود. بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ های جوجه کشی ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتی گراد بوده و مدت زمان ذخیره و نگهداری نباید از ۳ تا ۷ روز بیشتر شود. برای جلوگیری از آسودگی تخم مرغها بهتر است دفعات جمع آوری تخم مرغ از آشیانه را بالا برد و روزی چند بار تخم مرغها را جمع آوری کرد. بهترین مقدار رطوبت نیز بین ۵۰ تا ۵۵ درجه می باشد.





شکل ظاهری تخم مرغ: شکل و وضع ظاهری تخم مرغ در درصد جوچه شدن تاثیر دارد. لذا در موقع جوچه کشی بایستی به نکات زیر توجه شود:

- ۱- تخم مرغهای جوچه کشی نباید خیلی بزرگ یا کوچک باشند.
- ۲- برای جوچه کشی، تخم هائی که وزن آنها حدود ۵۰ تا ۶۰ گرم است بایستی انتخاب شوند. (بلدرچین ۱۰ تا ۱۲ گرم). البته در نژادهای سنگین، وزن تخم مرغ جوچه کشی حدود ۶۴ تا ۶۸ گرم توصیه می شود. اگر تخم مرغ ها یکنواخت نباشند باعث می شود که جوچه هائی که تولید می شوند بزرگ و کوچک بوده بطوری که بعدا از لحاظ پرورش و تغذیه با اشکالاتی روبرو خواهد شد.
- ۳- تخم مرغهای جوچه کشی بایستی قالب طبیعی داشته باشند. از بکار بردن تخم مرغ ها با شکل غیر طبیعی (کشیده، گرد و موج دار) باید اجتناب شود. این کار بیشتر به خاطر به نژادی صورت می گیرد زیرا جوچه ها حاصل از تخم مرغهای غیر طبیعی بعداً تخم مرغهایی با شکل غیر طبیعی تولید خواهند نمود.
- ۴- تخم مرغهای جوچه کشی اگر با فضولات الوده شوند باعث فساد تخم مرغ و از بین رفتن جنین می گردد و از طرف دیگر منبع الودگی در ماشین خواهد بود و تخم مرغهای تمیز را به فساد می کشاند، لذا بهتر است از تخم مرغهای کثیف برای جوچه کشی استفاده نشود، بین محققین از نظر شستشوی تخم مرغ ها اختلاف نظر وجود دارد.
- ۵- تخم مرغهایی که دارای پوسته بسیار نازک و یا ضخیم هستند برای جوچه کشی مناسب نیستند، زیرا اگر پوسته نازک باشد تبخیر آب بیشتر خواهد بود و درصد جوچه درآوری کاهش می یابد و از طرف دیگر این گونه تخم مرغ ها کلسیم کافی برای رسید جنین را تامین نمی کنند. تخم مرغهایی که پوسته ضخیم دارند کار خروج جوچه را مشکل می کنند. و جوچه به خوبی قادر نیست که آنها را سوراخ کند.
- ۶- استفاده از تخم مرغهای پوسته شکسته یا آنهایی که دارای منافذ بیش از اندازه هستند برای جوچه کشی توصیه نمی شود زیرا میزان تبخیر از اینگونه تخم مرغ ها بیشتر است.
- ۷- کیفیت داخلی تخم مرغ در میزان جوچه دهی تاثیر دارد. تخم مرغهایی که درصد سفید غلیظ آنها بیشتر و یا زرد آنها رنگی تر است درصد جوچه درآوری بیشتری دارند زیرا اینگونه تخم مرغ ها عناصر غذایی بیشتری برای جنین همراه دارند.

انتخاب تخم نطفه دار مناسب

تخم مرغ‌های جوجه کشی باستی دارای خصوصیاتی باشند تا بتوان از آنها استفاده کرد، این شرایط عبارتند از:

نطفه داری: اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغ هائی که در ماشین جوجه کشی گذاشته می‌شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و باستی دور ریخته شوند، خروس مورد استفاده باید فعال و به اندازه کافی اسپرم تولید کند.

خروس‌ها باید بطور متناوب مورد استفاده قرار بگیرند تا استراحت کافی داشته باشند. باید اغلب از خروس‌های جوان استفاده شود. (از ۷ تا ۸ ماهگی به بعد قادر به تولید اسپرم هستند) خروس‌های با سن بالاتر از ۲ سال مناسب جوجه کشی نمی‌باشند و باید نسبت به جایگزین کردن آنها با خروس‌های جوان و سالم اقدام نمود. البته از خروس‌هائی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می‌شود. برای بدست آوردن نطفه داری بالا باید نسبت بین مرغ و خروس مناسب باشد. معمولاً به ازای هر ۱۰ مرغ یک خروس کافی خواهد بود.

وضع تغذیه گله نیز در نطفه داری تاثیر زیاد دارد. کمبود بعضی از ویتامین‌ها بخصوص A (A) و E (E) و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری می‌گردد. وضع و شرایط آب و هوا در تولید اسپرم دخالت دارد. در هوای گرم و یا سرد تولید اسپرم کاهش پیدا می‌کند و در هوای سرد که گاهی باعث بخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می‌گردد مبادرت به قطع تاج می‌شود. همچنین در هوای بسیار گرم جمع اوری تخم مرغ‌ها جهت جوجه کشی انجام نمی‌شود. تولید تخم مرغ و نیز سن مرغ در میزان نطفه داری تاثیر دارد. هر اندازه میزان تخم گذاری زیادتر باشد درصد نطفه داری نیز بیشتر می‌شود، زیرا در مرغان تخم‌گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی بخوبی انجام می‌گیرد و لذا تمایلات جنسی در این گونه مرغ‌ها بالاست. در اوایل تخم‌گذاری که اندازه تخم مرغ کوچک است درصد نطفه داری کمتر است ولی به تدریج با افزایش وزن تخم مرغ، درصد نطفه داری افزایش می‌یابد. در مرغ‌های خیلی مسن و یا خیلی جوان درصد نطفه داری کم است. خوبیش جفتی دارای اثر منفی در نطفه داری است و هر چه درجه همخونی افزایش یابد درصد نطفه داری کم می‌شود. آمیخته گری سبب افزایش درصد نطفه داری می‌گردد.





شرایط عمومی و اختصاصی مکان دستگاه جوجه کشی

عمل جوجه کشی با اعمال شرایط خاصی در دما، رطوبت و اکسیژن محیط اطراف تخم صورت می‌گیرد و در این راستا دستگاه جوجه کشی وظیفه حفظ این شرایط را دارد. لذا جهت جوجه کشی بهتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی مکان استقرار دستگاه جوجه کشی باید دارای شرایط اختصاصی باشد که به توضیح آن می‌پردازیم.

ابعاد محیط: حداقل ۵ برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه فضا در اختیار دستگاه قرار دهید.

تهویه محیط: جنین از بدو تشکیل نیاز به اکسیژن و هوای سالم دارد و این اکسیژن از طریق دریچه‌های ورود هوا به دستگاه راه پیدا کرده و هوای آلود از دریچه‌های خروجی خارج می‌گردد. لذا تهویه اصولی در مکان نگهداری دستگاه جوجه کشی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. همچنین دستگاه را در اطراف موادی که بوی نامطبوع دارند قرار ندهید (مثل آزمایش گاه‌ها و انبار مواد اولیه و...)

دما: دمای محیط تاثیر فراوانی بر عملکرد ماشین جوجه کشی و میزان انرژی مصرفی دارد. بهترین دما برای مکان دستگاه ججه کشی بین ۲۰ تا ۳۰ درجه می‌باشد. همچنین دستگاه را در مقابل نور مستقیم خورشید و یا مقابل منبع تولید حرارت یا سرما قرار ندهید.

رطوبت: حداقل رطوبت محیط ۲۵ درصد و حداقل ۸۰ درصد باید باشد. چنانچه از دستگاه‌های بدون رطوبت ساز استفاده می‌کنید رطوبت محیط را بالاتر از ۴۰ نگهدارید.

برق : از اتصالات و کابل مطمئن جهت برق دستگاه استفاده کنید همچنین استفاده از یک ترانس محافظه برق لازم می‌باشد.

خد عفونی: محل دستگاه ججه کشی باید عاری از هرگونه عفونت و میکروب و قارچ باشد همچنین در ورودی سالن از حوضچه خد عفونی کننده کفشه استفاده شود. منفذ ورود حیوانات موذی و پرنده‌گان را مسدود نمایید. گاهی اوقات مشاهده شده به علت حرارت قطعات الکترونیکی حشرات وارد دستگاه شده و مانع کار دقیق سیستم‌ها شده‌اند.

نحوه سیم کشی سیستم کنترل در حالت استفاده از سنسور نوع دوم (2ntc)

فن تخلیه		موتور راگ		رطوبت		المنت	
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
Out-A	null	Out-f	null	Out-h	null	Out-t	null
null	phase	stw	vcc	std	vcc	sh	gnd
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
نول	فاز	سنسور رطوبت (فیتله دار)		سنسور دما		حالی	حالی

راهنمای تنظیمات سنسور رطوبت در سیستم کنترل های ورزش ۴،۲ به بعد

در سری جدید سیستم های کنترل (از ورزش ۴،۲ به بالا) کلیه سیستم ها قادر به نصب دو نوع سنسور رطوبت می باشند. سنسور یک HIH و سنسور نوع دو ۲ntc می باشد. که دستگاه ها فعلا بر اساس سنسور ۲ntc تولید می گردد. برای انتخاب سنسور مورد نظر کافیست تا وارد منور کالیبراسیون دستگاه از طریق فشردن همزمان دو کلید up و mod شویم و سپس در منوی هفتمنو (Hum) نوع سنسور را با کلید بالا و پایین انتخاب کنیم که فعلا در حالت پیش فرض در حالت ۲ntc می باشد و نیازی به تغییر نیست.

سنسور ۲ntc

نحوه عملکرد: این سنسور از طریق محاسبه دمای خشک و دمای تر و با استفاده از برنامه مخصوص که در حافظه دستگاه می باشد اقدام به محاسبه مقدار رطوبت می نماید. که برای این کار دو عدد سنسور دمای حرфе ای و یک مخزن آب و یک فتیله برای مرطوب نگه داشتن سنسور (تر) لازم می باشد که توسط کارخانه درون دستگاه تعییه شده است.

توجه: هیچگاه نباید فتیله سنسور خشک شود (مخزن فتیله را بدون آب نگذارید) در صورت خشک شدن سیستم با نشان دادن عبارت —— و یا نشان دادن عدد ۱۰۰ به صورت چشمک زن و صدای الارم به شما اخطار می دهد. تا دمای دستگاه به محدوده ۳۷ نرسد رطوبت سنج و رطوبت ساز عمل نمی کنند این امر جهت ایمنی و جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی در نظر گرفته شده است.

جهت دقیق بیشتر سنسور هر از چندگاهی فتیله سنسور را از رسوبات پاک سازی کنید.

کالیبراسیون ۲ntc

روش اول: در منوی کالیبره وارد گزینه dh شده و مقدار اختلاف ثابت شده را وارد نمایید.
روش دوم: فتیله سنسور رطوبت را از سنسور جدا کرده یا اینکه فتیله خشک باشد سپس از منو کالیبره عدد گزینه ۱۲ را بخوانید در این حالت عدد ۱۲ نباید با عدد دمای دستگاه تفاوت داشته باشد چنانچه تفاوت مشاهده شد مقدار تفاوت را در گزینه dt وارد نمایید.

تعداد	توضیحات
Hum	تعیین نوع سنسور ۲ntc/HIH
dt	میزان اختلاف دما مربوط به سنسور فتیله دار
dh	میزان خطای سنسور رطوبت
t۲	میزان دمای سنسور فتیله دار (غیر قابل تغییر)
dt	میزان اختلاف سنسور دما با سنسور رطوبت (غیر قابل تغییر)

کالیبره سنسور دمای دستگاه PLC-DQMT

جهت کالیبره سنسور دما کافی است تا میزان اختلاف دمای واقعی و دمایی را که دستگاه کنترل به شما نشان می‌دهد را در این منو وارد نماییم . بدین صورت که اگر دستگاه جوجه کشی دمای ۳ درجه بالاتر از دمای واقعی نشان می‌دهد ما در این گزینه مقدار منفی -۲۰ درجه را وارد کرده تا سیستم اصلاح گردد.

خطار : کلیه سنسور های دما کالیبره شده به مشتری تحويل داده می شود و برای اطلاع از دمای دقیق نمی توانید به دماسنج های معمولی و یا دیجیتال غیر حرفه ای استناد کنید این امر در محل شرکت توسط دقیق ترین دماسنج های استاندارد کالیبره شده است.

راهنمای سیم کشی plc-dqmt

سنسور دما								
				سفید	سفید			
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
				st	vcc			
phas		null	null	phas	phas	null		
۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۷۲	۷۱	۱۰	۹	
مشکی		آبی	آبی	مشکی	مشکی	آبی		
المنت	برق ورودی ۲۲۰ ولت و خروجی فن دائم کار				موتور گیربکس			

راهنمای تنظیمات دستگاه جوچه کشی مدل plc-dqmt



- ۱- صفحه نمایش: در حالت عادی این صفحه دمای اندازه گیری شده را نمایش می دهد.
- ۲- هیتر: نمایش وضعیت روشن یا خاموش بدون المتن می باشد.
- ۳- حرکت راک: نمایش وضعیت موتور، حرکت راک می باشد. بدین ترتیب که هرگاه خاموش باشد یعنی در وضعیت هجر می باشد و هیچ گاه به صورت اتوماتیک از سیستم کنترل فرمان نمی گیرد. اگر در وضعیت چشمک زن باشد یعنی موتور طبق تنظیمات منو در زمان مشخص به طور اتوماتیک عمل می کند. و اگر چراغ آن کامل روشن باشد یعنی در آن لحظه موتور در حال گردش است. برای چرخاندن دستی راک، کافی است کلید MOD و SEL را همزمان نگه دارید تا راک به گردش در بیايد و به محض رها کردن کلید ها از حرکت می ايستد.

- ۴- SEL: این کلید بین نماد پارامتر و مقدار پارامتر سویچ می کند.
- ۵- MOD: کلید ورود به منو و تغییر بین منوها می باشد.
- ۶- کلید افزایش مقدار پارامترها
- ۷- کلید کاهش مقدار پارامترها

برای ورود به منوی تنظیمات کلید MOD (اولین کلید در سمت راست) را به مدت ۳ ثانیه نگهدارید. بعد از هر بار فشردن دکمه MOD به ترتیب وارد منوهای دستگاه می شوید. با استفاده از کلید های بالا و پایین می توانید مقادیر را تغیر دهید. و کلید سمت چپ جهت خاموش کردن موقت می باشد.

منوی اول: stpt: این منو جهت تنظیم دمای مورد نظر می باشد که معمولاً ۳۷,۷ در نظر گرفته می شود. بعد از تنظیم عدد دلخواه یا عبور از این منو عدد مورد نظر ذخیره می گردد.

منوی دوم: hysl: این منو جهت تنظیم فاصله دمایی در نظر گرفته می شود به دین منظور که اگر عدد را ۲,۰ در نظر بگیریم ترموموستات دستگاه ۲,۰ بالاتر از دمای تنظیم شده در منوی اول هیتر را خاموش و ۰,۲ پایین تر از دمای مورد نظر هیتر را روشن می کند. بهترین عدد برای این منو ۰,۲ می باشد.

منوی سوم: tH: مقدار حد بالای دما برای فعال شدن بوق اخطار می باشد که معمولاً ۱,۵ درجه در نظر گرفته می شود بدین صورت که اگر دما به هر دلیلی به ۳۹,۲ درجه برسد بوق اخطار فعال می شود.

منوی چهارم: Tl: مقدار حد پایین دما برای فعال شدن بوق اخطار می باشد که معمولاً ۱,۵ درجه در نظر گرفته می شود بدین صورت که اگر دما به هر دلیلی به ۳۶,۲ درجه برسد بوق اخطار فعال می شود.

منوی پنجم: tlp: این منو جهت تنظیم پالسی نمون المتن در محدوده دمای تعیین شده می باشد بدین گونه که اگر ما ۰,۲ پالس انتخاب نماییم و stpl را ۳۷,۵ انتخاب کرده باشیم دستگاه المتن را از دمای ۳۷,۲ به صورت آلامی یا پالسی روشن نگه می دارد تا بعد از خاموش شدن هیتر دمای دستگاه بالا نرود.

منوی ششم: ton: مدت زمان لازم برای گردش راک دستگاه بر اساس ثانیه می باشد.

منوی هفتم: toff: مدت زمان لازم برای خاموش بودن راک بر اساس دقیقه که معمولاً ۶۰ دقیقه می باشد. در هنگام هج کردن (سه روز پایانی) کافی است تا دو کلید بالا و پائین را همزمان نگهدارید تا چراغ حرکت راک خلوش شود. در این صورت دیگر راک دستگاه نمی چرخد. برای افقی نگه داشتن شانه ها کافی است تا دو کلید مود و دایره را همزمان نگهدارید تا به صورت دستی راک بچرخد.

کالیبره سنسور دما و رطوبت دستگاه plc-dqsh

رطوبت: سنسور HIH

- ۱- کلید MOD و UP (۱ و ۳) را به مدت ۲ ثانیه نگه می‌داریم.
 - ۲- رطوبت سنج مورد اطمینان خود را درون دستگاه جوچه کشی قرار دهید.
(به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه با رطوبت کم باشد. داخل دستگاه ظرف آب یا رطوبت ساز نباشد.)
 - ۳- عددی را که در منو LSB مشخص است، یادداشت می‌کنید.
 - ۴- مقدار خوانده شده رطوبت سنج خود را در H۱ وارد می‌کنید.
 - ۵- حال عدد یادداشت شده (LSB) را در منو A۱ وارد می‌کنیم.
 - ۶- سپس رطوبت محیط دستگاه را بالاتر می‌بریم.
(ظروف آب و یا رطوبت ساز را متصل می‌کنیم).
 - ۷- عدد خوانده شده در منوی LSB را مجدداً یادداشت می‌کنیم.
 - ۸- عدد خوانده شده از رطوبت سنج خود را در منو H۲ وارد می‌کنیم.
 - ۹- مقدار یادداشت شده LSB را در منوی A۲ وارد می‌کنیم.
- به این ترتیب دستگاه (از نظر رطوبت سنج) کالیبره (دقیق) می‌شود.

دما:

منوی d

جهت کالیبره سنسور دما کافی است تا میزان اختلاف دمای واقعی و دمایی را که دستگاه کنترل به شما نشان می‌دهد را در این منو وارد نماییم. بدین صورت که اگر دستگاه جوچه کشی دما را ۲ درجه بالاتر از دمای واقعی نشان می‌دهد ما در این گزینه مقدار منفی ۲ - درجه را وارد کرده تا سیستم اصلاح گردد.

اخطار: کلیه سنسور های دما کالیبره شده به مشتری تحویل داده می‌شود و برای اطلاع از دمای دقیق نمی‌توانید به دما سنج های معمولی و یا دیجیتال غیر حرفه ای استفاده کنید این امر در محل شرکت توسط دقیق ترین دما سنج های استاندارد کالیبره شده است ولی در بعضی نقاط به علت تغییرات فشار هوا و یا نوسانات برق از کالیبره خارج می‌گردد که لازم است قبل از جوچه کشی کالیبره بودن سنسور ها را بررسی کنید.

عیب یابی:

الف: دستگاه کاملا خاموش است چنانکه فن ها کار نمی کند و چراغ کلید پاور دستگاه خاموش می باشد.

۱- از وصل بودن برق مطمئن شوید.

۲- از سالم بودن کابل ارتباطی مطمئن شوید

۳- از سالم بودن فیوز دستگاه که مابین محل اتصال کابل به دستگاه و کلید پاور قرار دارد مطمئن شوید.
در غیر این صورت با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و از هرگونه اقدام دیگر خودداری نمایید.

ب: دستگاه به طور اتوماتیک چرخش ندارد.

۱- از روشن شدن چراغ حرکت راک در روی صفحه نمایش مطمئن شوید.

۲- از خاموش بودن چراغ هجر مطمئن شوید

۳- با استفاده از دو کلید اینتر و دایره (۱ و ۴) به طور دستی راک را حرکت دهید چنانچه باز هم حرکت نکرد اگر از جدابودن کابل ارتباطی موتور با سیستم کنترل مطمئن هستید احتمال اشکال فنی موتور وجود دارد که در این گونه موارد فورا با واحد پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

ج: دستگاه در نشان دادن رطوبت و یا دما با واقعیت اختلاف دارد

۱- در این موقع اگر اختلاف در دما بیشتر از ۷،۰ بود و یا در رطوبت بیشتر از ۱۰ درصد بود شما می توانید با استفاده از منوی کالیبره دستگاه اقدام به کالیبره نمودن سنسور ها نمایید، برای این کار نیاز به دما سنج یا رطوبت سنج دقیق دارید.

۲- در صورت اختلاف مجدد با واحد پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

د: سیم کنترل دما و یا رطوبت را نشان نمی دهد و یا به صورت hhhh و یا ——— نمایش می دهد

۱- سنسور ها از محل اتصال به برد جدا شده اند

۲- کابل سنسور ها دارای قطعی می باشند.

۳- دما تا به محدوده مورد نظر نرسد رطوبت ——— می باشد.

نحوه نصب و سیم کشی دستگاه مدل plc-dqsh از ورژن ۱:۳ تا ورژن ۴:۲

فن تخلیه		موتور راک		رطوبت		المنت	
مشکی	قرمز	مشکی	ابی	مشکی	قرمز	مشکی	ابی
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
null	Out-t	null	Out-h	null	Out-f	null	Out-A
null	phas	nc	st	VCC	VCC	sh	gnd
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
برق ورودی ۳۲۰ و خروجی فن دائم کار		خالی	سفید	سفید	مشکی	سفید	قرمز
			سنسور دما		سنسور رطوبت		

سنسور دما بین دو پایه st و VCC متصل گردد. (فرقی بین سیم ها در اتصال نیست)

سنسور رطوبت بین سه پایه gnd و vcc و sh متصل گردد. (به ترتیب رنگ بندی متصل گردد)

Out-H خروجی آلام Out-F خروجی موتور Out-A خروجی رطوبت
Out-T خروجی دما

منوی هفتم: tlp



این منو جهت تنظیم پالسی نمودن المنت در محدوده دمای تعیین شده می باشد بدین گونه که اگر ما $0,3$ tlp را انتخاب نماییم و stpt را $37,5$ انتخاب کرده باشیم دستگاه المنت را از دمای $37,2$ به صورت آلامی یا پالسی روشن نگه می دارد تا بعد از خاموش شدن هیتر دمای دستگاه بالا نرود.

منوی هشتم: ton



مدت زمان لازم برای گردش راک دستگاه بر اساس ثانیه می باشد.

منوی نهم: toff



مدت زمان لازم برای خاموش بودن راک بر اساس دقیقه که معمولاً 60 دقیقه می باشد.

در هنگام هج کردن (سه روز پایانی) کافی است تا دو کلید بالا و پائین را همزمان نگهدارید تا چراغ هچر روشن شود. در این صورت دیگر راک دستگاه نمی چرخد. برای افقی نگه داشتن شانه ها کافی است تا دو کلید منو و دایره را همزمان نگهدارید تا به صورت دستی راک بچرخد.



منوی سوم : stph

این منو جهت تنظیم رطوبت در دستگاه‌هایی که رطوبت آنها توسط رطوبت‌ساز ساخته می‌شود، می‌باشد. که معمولاً در دوره ستر ۵۲-۶۰ درصد و در دوره هجر ۷۵ تا ۸۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. تذکر: در مناطق مختلف بنا به ارتفاع سطح دریا و فشار هوا درصد رطوبت تاثیر متفاوتی بر جوشه گشی دارد که می‌توانید درباره آن با شرکت مشورت نمایید.



منوی چهارم : stpA

این منو جهت تنظیم عدد دمای مورد نظر برای روشن شدن فن‌های اضطراری یا خنک کننده دستگاه در موقع ضروری می‌باشد که همیشه ۵/۷ درجه بالاتر از دمای دستگاه تنظیم می‌شود یعنی در زمان ستر که دما ۳۷,۷ است تهویه حدوداً ۳۸,۲ و در زمانی که دما ۳۷,۲ است تهویه ۳۷,۷ باشد.



منوی پنجم : tH

مقدار حد بالای دما برای فعال شدن بوق اخطار می‌باشد که معمولاً ۱,۵ درجه در نظر گرفته می‌شود بدین صورت که اگر دما در زمان کمتر به هر دلیلی به ۳۹,۲ درجه برسد بوق اخطار فعال می‌شود.



منوی ششم : tL

مقدار حد پایین دما برای فعال شدن بوق اخطار می‌باشد که معمولاً ۱,۵ درجه در نظر گرفته می‌شود بدین صورت که اگر دما به هر دلیلی به ۳۶,۲ درجه برسد بوق اخطار فعال می‌شود.

راهنمای تنظیمات دستگاه جوجه کشی مدل plc - dqsh بلدرچین دماوند



دستگاه دارای دو ردیف نمایشگر می باشد ردیف بالا که با نور سبز دیده می شود جهت نمایش دما و ردیف پایین با نور قرمز جهت نمایش رطوبت در نظر گرفته شده است.

برای ورود به منوی تنظیمات کلید enter (اولین کلید در سمت راست) را به مدت ۳ ثانیه نگهدازید. در ردیف پایین نمایشگر، (قرمز) نماد منوی مورد نظر و در ردیف بالا(سبز) عدد مربوط به آن منو جهت تنظیم نمایش داده می شود.

بعد از هر بار فشردن دکمه enter به ترتیب وارد منوهای بعدی دستگاه می شوید. با استفاده از کلید های بالا و پایین می توانید مقادیر را تغییر دهید. و کلید سمت چپ جهت خاموش کردن موقت می باشد.



منوی اول: stpt:

این منو جهت تنظیم دمای مورد نظر می باشد که معمولا در زمان ستر ۳۷.۷ و در زمان هچز ۳۷.۲ در نظر گرفته می شود. (جهت پرندگان مختلف می توانید به جدول صفحه ۲۲ مراجعه نمایید) بعد از تنظیم عدد دلخواه با عبور از این منو عدد مورد نظر ذخیره می گردد.

منوی دوم: hyst:



این منو جهت تنظیم فاصله دمایی در نظر گرفته می شود بدین منظور که اگر عدد را ۰.۲ در نظر بگیریم ترموموستات دستگاه ۰.۲ بالاتر از دمای تنظیم شده در منوی اول هیتر را خاموش و ۰.۲ پایین تر از دمای مورد نظر هیتر را روشن می کند. بهترین عدد برای این منو ۰.۰ می باشد.

روش آماده سازی

- ۱- مطالعه کامل دفترچه راهنمای قبیل از راه اندازی ضروری می باشد.
- ۲- انتخاب محل مناسب برای نصب دستگاه با توجه به شرایط ذکر شده در دفترچه راهنمای
- ۳- مخزن دستگاه های مجهز به رطوبت ساز را با آب تصفیه شده یا مقطر پر کنید (املاح آب باعث خرابی رطوبت ساز و بسته شدن منافذ پوسته تخم ها و خراب شدن فن های شود). زیر رطوبت ساز خالی باشد و چند ساعت از زمین فاصله بدھید بطوريکه رطوبت ساز پتواند از زیر هوا را به داخل خود بکشد. سیم برق رطوبت ساز را به پریز روی بدنه دستگاه متصل نمایید. و ولوم آن را روشن نمایید.
- ۴- مخزن آب سنسور رطوبت را که روی دیواره داخلی دستگاه است را پر از آب کنید به طوری که فیتیله سنسور رطوبت مرطوب شود. چنانچه فیتیله خشک باشد یا به درستی به سنسور داخل خود متصل نباشد، مقدار رطوبت صحیح نمایش داده نمی شود.
- ۵- منوهای دستگاه در کارخانه تنظیم شده اند و در صورت نیاز می توانید مطابق تنظیمات داخل دفترچه تنظیم نمایید. بهتر است جهت هر گونه تغییر با شرکت مشاوره نمایید.
- ۶- در زمان شروع کار ستر مطمئن شوید تا چراغ هجر (قرمز رنگ) خاموش باشد.
- ۷- دستگاه پس از روشن شدن ابتدا دما را تنظیم می کند و پس از رسیدن دما به محدوده مورد نظر عدد رطوبت را نشان می دهد و در صورت تیاز رطوبت ساز را روشن می کند.
- ۸- بعد از قرار دادن تخم پرنده‌گان در دستگاه می توانید جهت اطمینان از دما و رطوبت نشان داده شده از دما سنجد جیوه‌ای و رطوبت سنج عقریه ای مناسب استفاده نمایید و در صورت اختلاف می توانید طبق دستور العمل، کالیبره نمایید.
- ۹- ۳ روز پایانی برای هج سیستم کنترل را به حالت هج برد (با گرفتن دو دکمه پایین و بالا این کار صورت می گیرد و چراغ هجر روشن می شود) و دما و رطوبت را متناسب با پرنده تغییر دهید.
- ۱۰- در زمان هجر هنگامی که تخم مرغ‌ها را به سبد هج انتقال دادید نسبت به نصب درب سبد و یا کشیدن توری روی سبد اقدام نمایید و برای جلوگیری از خروج جوجه از سبد ها درب‌ها را با سیم مفتول یا گیره بیندید.
- ۱۱- هنگام خروج جوجه در زمان هج درب دستگاه را هرگز باز و بسته ننمایید بلکه هر ۸ ساعت یکبار جوجه‌ها را خارج نمایید.
- ۱۲- پس از هر دوره جوجه کشی دستگاه را پاکیزه نمایید و بعد از دو یا سه دوره جوجه کشی فن های روی دیواره را بررسی نمایید که املاح و گرد و غبار باعث از کار افتادن موتور آن نگردد.
- ۱۳- اگر فعلاً قصد جوجه کشی ندارید درب دستگاه را باز کنید و به اندازه دقایقی بگذارید دستگاه بدون رطوبت کار کند تا کاملاً خشک شود. سپس آنرا در جایی بذور از نور آفتاب انبار نمایید.

فهرست

۳	روش آماده سازی
۴	راهنمای تنظیمات دستگاه جوجه کشی مدل plc - dqsh بلدرچین دماوند
۱۰	راهنمای تنظیمات دستگاه جوجه کشی مدل plc-dqmt بلدرچین دماوند
۱۱	کالیبره سنسور دمای دستگاه plc-dqmt
۱۲	راهنمای تنظیم سنسور رطوبت در سیستم کنترل های ۲,۴ به بعد
۱۳	نحوه سیم کشی سیستم کنترل ها از ورژن ۲,۴ به بعد
۱۴	شرایط عمومی و اختصاصی مکان دستگاه جوجه کشی
۱۵	انتخاب تخم نطفه دار مناسب
۱۷	انبار و نگهداری تخم مرغ های نطفه دار
۱۸	طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغها
۱۹	وظایف ماشین جوجه کشی
۲۱	تمیز کردن و ضد عفونی تخم مرغ های نطفه دار
۲۲	جدول پارامتر های جوجه کشی
۲۳	جدول ضریب تبدیل غذایی رشد و پرندگان مختلف
۲۴	راهنمای نگهداری جوجه های جوان
۲۵	جلوگیری از دهیدراتاسیون جوجه های یکروزه
۲۷	نکات کلیدی در پرورش جوجه کشی بلدرچین
۲۸	نکات کلیدی در پرورش جوجه کبک
۲۹	نکات کلیدی در پرورش اردک
۳۰	نکات کلیدی در پرورش بوقلمون
۳۱	نکات کلیدی در پرورش شتر مرغ
۳۳	کات کلیدی در پرورش غاز
۳۴	جدول جیره بوقلمون گوشته ۱
۳۵	جدول جیره بوقلمون گوشته ۲
۳۶	جدول جیره کبک گوشته و مولد
۳۷	جدول جیره پیشنهادی شرکت بلدرچین دماوند جهت پرورش بلدرچین گوشته و تخمگذار